

## SPRAYS VOOR DE CONTROLE VAN BARSTEN NA HET LASSEN

BRE.REINKE/GRUN/ROT/WEISS



Laat het detecteren toe van barsten en poreusheden op diverse stukken van verschillende materialen :

- ijzer, staal, non ferro-metalen, kunststoffen, keramiek, glas, enz...
- Het te controleren oppervlak moet ten eerste gereinigd worden met de Ref. BRE.REINKE.GRUN, daarna laten drogen.
- Het indringingsmiddel Ref. BRE.REINKE.ROT aanbrengen, 5 à 30 minuten laten inwerken.
- Licht tussenreiniging met Ref. BRE.REINKE.GRUN met een doek, dan laten drogen.
- Onthullend product Ref. BRE.REINKE.WEISS aanbrengen, 5 à 30 minuten laten inwerken.

**Een belangrijk contrast verschijnt** – resterende sporen van **rode kleur** duiden de plaatsen met een barst of een poreusheid aan. Het werkstuk zal dan moeten afgekeurd of gerepareerd worden.



**Ref. BRE.REINKE.GRUN - reinigingsproduct** – voor, tijdens en na het proces.  
Volume product : 400 ml – verpakking van 12 sprays.  
Zonder CFK, watervrij, snel drogend.



**Ref. BRE.REINKE.ROT – indringingsmiddel** van rode kleur.  
Volume product : 400 ml – verpakking van de 12 sprays.  
Siliconenvrij, biologisch afbreekbaar.  
Fluorescerend, met zeer weinig halogenen of zwavel.



**Ref. BRE.REINKE.WEISS – onthullend product.**  
Volume product : 400 ml – verpakking van 12 sprays.  
Siliconenvrij, watervrij.  
Intensieve werking, belangrijk contrast, snel drogend, gemakkelijk verwijderbaar.

Op aanvraag : bidon van 5,10,30 of 200 liter.

