# ENSEMBLE DE CENTRAGE $\approx$ ISO 8406

2442.12



MATIERE: acier trempé 1.2379, dureté: 58 - 62 HRC. **EXCUTION:** ensemble conique en 2 parties. **REMARQUE:** ces ensembles de centrage permettent d'augmenter la précision de répétabilité dans des matrices, moules, outillages.


Ø d1	Ø d2	l1	12	13	m	m1	s1	Ref.
12	8	34	6	4	M 4	M 4	17	2442.12.012.034
14	10	34	7,5	6	M 5	M 5	17	2442.12.014.034
16	10	34	7,5	6	M 5	M 5	17	2442.12.016.034
20	15	54	12	9	M 8	M 8	27	2442.12.020.034
25	20	54	12	10	M 8	M 8	27	2442.12.025.054
26	20	54	12	10	M 8	M 8	27	2442.12.026.054
30	25	72	15	14	M 10	M 10	36	2442.12.030.072
32	25	72	15	14	M 10	M 10	36	2442.12.032.072
42	35	92	15	18	M 10	M 10	46	2442.12.042.092

 $d_{1 h6}$ 15° m

**-** d₂ -

# **POUR LA COMMANDE:**

Ref. 2442.12, d1 = 25, l1 = 54 **= Ref. 2442.12.025.054** 




# **ENSEMBLE DE CENTRAGE PLAT**

# 2442.13



Ø d1	Ød	l1	12	13	V	s1	t	m	Ref.
30	4	72	5	10	18	36	5	M 10	2442.13.030.072
42	5	92	6	14	23	46	7	M 10	2442.13.042.092
54	6	112	8	17	30	56	8	M 12	2442.13.054.112
80	8	152	8	27	42	76	11	M 16	2442.13.080.152



**WWW.SCHILTZ.BE** 

611

F1365

# PLOT DE CENTRAGE - $\approx$ ISO 8406





MATIERE: acier allié au nickel, chrome. DURETE A CŒUR: 110-130 daN/mm<sup>2</sup> DURETE EN SURFACE: 60-64 HRC.

Le plot de centrage Ref. 611. est prévu pour assurer un recentrage très précis en fin de course, à la fermeture du moule. Il peut également être utilisé pour le moulage du caoutchouc. Les tolérances appliquées sur la longueur de la partie mâle sont prévues pour assurer après perçage en ligne des plaques normalisées d'épaisseur correspondante, la mise en place directe. La mise à longueur finale s'effectue sur la partie femelle si nécessaire (fig. 1). Pour les plaques d'épaisseur plus importante, il est conseillé d'utiliser des entretoises (fig. 2 et 3) de préférence aux alésages borgnes.





Ø D	12	16	20	25	32	40	50
D1	M4	M5	M8	M8	M10	M10	M12
Т	12	13	20	20	24	24	24
L2	8	10	14	15	21	26	26
L1	5	8	10	12	15	20	20
Ø D2	8	11	14	18	24	30	40
L	40	50	64	64	80	100	100
Н	19	24	31	31	39	49	49
Ref.	611.12	611.16	611.20	611.25	611.32	611.40	611.50














# **UNITE DE CENTRAGE**

# 2441.11



#### Matière:

Dispositif de centrage : 16 Mn Cr 5 nitruré

600+50 HV 50

Rondelle d'ajustage: C45 ou identique

#### Exécution:

2441.11.0./.1/.2

Le dispositif de centrage y compris rondelle d'ajustage est livrée montée.


Livraison avec vis.


2441.11./.1/.2


Commander séparément la rondelle


d'ajustage.

Livraison sans vis.










 $k^* = d3$ 



2441.11.

2441.11.3 2441.11.3 2441.11.3	3.□		•		
N° de commande	d <sub>1</sub>	$d_2$	$d_4$	С	$d_5$
2441.11.3.100	100	76	17	10	40,5
105	105	76	18	5,5	40,5
120	120	96	17	10	50,5
125	125	96	18	5,5	50,5
2441.11.3.100.1	100	76	17	10	40,5
120.1	120	96	17	10	50,5
2441.11.3.100.2	100	76	17	10	40,5
120.2	120	96	17	10	50,5

# **UNITE DE CENTRAGE - NORME CNOMO**

## 2441.13.



Matière:

Dispostif de centrage : 16 Mn Cr 5


nitruré 600+50 HV 50

100 Cr 6 Rondelle d'ajustage :

Indication:

2441.13.3. Commande séparément la rondelle d'ajustage.

Livraison sans les vis et sans les goupilles.




#### 2441.13. Dispositifs de centrage d<sub>2</sub> 100 N° de commande [d<sub>1</sub> nominal d<sub>4</sub> 50 d<sub>5</sub> 90 d<sub>6</sub> 67 h<sub>2</sub> 61 (l) 2441.13.040 40 36 28 (86) 125 104 110 89 (96) 2441.13.3. Rondelles d'ajustage N° de commande 2441.13.3.040 [d<sub>1</sub> nominal $d_3$ 67 060 110 89

#### **WWW.SCHILTZ.BE**

# **EMBOUT DE CENTRAGE NORME VW**

2445.10.





# Description:

Permet, au moyen de trous de base, le centrage de pièces détachées, sous-ensembles et outillage, dans une position de fixation répétable avec précision sur machines-outils et machines de mesure ainsi que composants d'outils.

#### Matière:

Acier trempé

#### Remarque:

Livraison sans vis

### Fixation:

Utiliser vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762. M6x60 M8x70

_					_	
$^{\circ}$	1	1	_	- 4	0	
_	4	4	$\neg$			

N° de commande	d <sub>1</sub>	$d_2$	d₃	l <sub>1</sub>	$l_2$	r <sub>1</sub>	
2445.10.022	22	21,95	M 8	45	16	15	
032	32	31,95	M10	50	20	20	
040	40	39,95	M10	55	20	25	
050	50	49,95	M10	55	20	25	

# Exemple de commande :

Embout de centrage selon norme VW = 2445.10. d<sub>1</sub> = 22 mm = 022

 $d_1 = 22 \text{ mm}$  = 022  $N^{\circ}$  de commande = 2445.10.022

# Exemple de montage 1:

