

## POUSSOIR A RESSORT LISSE


**H.22070**

**MATIERE ET EXECUTION :**

Corps en acier bruni, embout en acier cémenté bruni, ressort en INOX.  
Tolérance pour alésage : H7

**REMARQUE :**

Cette pièce est utilisée surtout comme poussoir ou comme butée dans des outillages.  
Assure la tenue de pièces qui pourraient s'échapper en cours de travail.  
Température d'utilisation : max. 250°C.



$\varnothing d1$ 0 -0,05	$\varnothing d2$	$\varnothing d3$	l1	l2	l3	course s	force ( N ) F1 -> F2		Réf.
<b>6</b>	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	<b>H.22070.0006</b>
<b>8</b>	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	<b>H.22070.0008</b>
<b>10</b>	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	<b>H.22070.0010</b>
<b>12</b>	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	<b>H.22070.0012</b>

